

АКТ
по результатам плановой проверки объекта (территории)
МАДОУ детского сада № 389

«16» июня 2022 года

г. Екатеринбург

В соответствии с Распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 25.03.22 № 63-21

Комиссией в составе:

председатель: О.С. Суворова, начальник управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;

члены комиссии: – М.В. Карова, заместитель начальника управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;

– Н.В. Чунтонов специалист управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

– И.В. Климкина И.В. (ФИО) заведующий МАДОУ детского сада № 389;

– И.В.Климкина (ФИО) ответственный по антитеррористической безопасности, должность заведующий МАДОУ детского сада № 389;

– Дурин А.В. (ФИО), представитель УВО по городу Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

осуществлена проверка в соответствии с п.33 ПП РФ № 1006, состояния антитеррористической защищенности объекта (территории)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 389

(полное наименование образовательной организации, адрес объекта проверки)
620072, Свердловская область, город Екатеринбург, Кировский район, улица Сыромолотова 12 а.

В ходе проверки установлено следующее:

Год постройки здания 1984. Общая площадь объекта (территории) составляет 11250 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 315,06 метров.

Объект (территория) представляет собой (полное описание объекта):

Наличие ограждение по периметру (из какого материала выполнено, высота, состояния ограждения): ограждение выполнено из металлического прутка, высота ограждения 1,8 метра.

Наличие КПП (где расположено) входная группа (ворота)

Наличие видеонаблюдения:

- сколько всего видеокамер: 16

- сколько из них наружных: 16

- сколько из них внутренних: 0

- куда выходит система видеонаблюдения: система видеонаблюдения 16

камер выходит на общий монитор, где находится охрана.

- срок хранения информации, в сутках: 16.

Освещение по периметру территории имеется (достаточно или нет): достаточно.

Система оповещения и управления эвакуацией (имеется /нет): нет.

Наличие пожарной сигнализации (имеется /нет) да.

Система контроля доступа (имеется/нет, где установлена): домофон на входной калитке

Наличие металлодетектора рамочный нет, ручной нет.

Исправность - да, нет.

На момент проверки подключен - да, нет.

Технические средства охраны:

Охранная сигнализация (что оборудовано) нет

- автономная с выводом на пост охраны нет

- с выводом на охранную организацию (какую).

Тревожная сигнализация:

- сколько стационарных КТС 1, где расположены в коридоре, возле прачечной

- наличие брелков нет, количество брелков нет, у кого находятся и номер кабинета) нет

- с выводом на охранную организацию (какую) ФГУП «Охрана Росгвардия»

Физическая охрана:

- наименование организации ООО ЧОО «Сварог».

- сколько постов, где расположены, 1 пост охраны расположен на первом этаже, в коридоре рядом с музыкальным залом.

- часы охраны круглосуточно.

(Либо) Сторож --- - часы охраны круглосуточно.

Имеется ли помещение для охраны на 1 этаже (да, нет) да.

Имеется ли в помещении для охраны система видеонаблюдения (да, нет) да.

Имеется ли в помещении для охраны система ОС (да, нет) да.

Имеется ли в помещении для охраны система КТС (да, нет) да.

Потенциально-опасные участки на объекте:

Критические элементы: электрощитовая, находящаяся на первом этаже.

Категория: присвоена: 3

Первый акт обследования и категорирования объекта (территории) утвержден: от 30.10.2019

Паспорт безопасности объекта (территории) утвержден: 22.01.2020(дата)

Недостатки (нарушения) в обеспечении антитеррористической защищенности объекта (территории) образования:

- Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требованиям ПП РФ № 1006 истек (2 финансовых года с даты первого акта категорирования):

1. Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией (п.31 требований).

2. Оснастить объект системой охранной сигнализацией (п.п. а п.25 требований).

3. Оборудовать на первом этаже помещение для охраны с установкой в нем необходимых систем безопасности (п.п. в, п.25 требований).

Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требованиям ПП РФ № 1006 не истек:

- Устраненные недостатки из ранее выявленных согласно требованиям ПП РФ № 1006:

1. Установили КТС с выводом на пульт ВНГ РФ. П.П. Г п.24 Требований.
 2. Размещены наглядные пособия (п.п. л п. 24 Требований).
- Вновь выявленные недостатки согласно требованиям ПП РФ № 1006:

1. Дооборудовать систему видеонаблюдения видеокамерами, обеспечивающими контроль за электрощитовой и музыкальным залом.

2. Система видеонаблюдения должна обеспечивать хранение информации сроком не менее 30 суток.

3. Заключить договор на обслуживание системы видеонаблюдения.

4. Включить в паспорт безопасности потенциально опасные участки (входные группы и музыкальный зал) и включить критические элементы.

– Рекомендации:

1) Оборудовать периметр территории ограждением высотой не менее 2,5 метров

2) Дооборудовать систему охранной сигнализации двумя носимыми радио брелками.

Предложения членов комиссии по устранению выявленных недостатков (нарушений): _____

Выводы комиссии: актуализация паспорта безопасности объекта (территории) требуется/ (не требуется) в соответствии с п. 48 (пп. _____) ПП _____ РФ № _____ 1006.

Председатель
Комиссии:

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены Комиссии:

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)